

מודד טמפרטורה ולחות עם תקשורת אלחוטית Bluetooth



1. **הפעלה**
לחיצה כל הלחצן הימני מס 5 - לחיצה נוספת תכבה את המודד
2. **החזק מצב - DATA HOLD**
3. **העברת מצב מ C ל F** - לחיצה ארוכה על הלחצן האדום יעבור למצב הבא וכל התצוגה ניתנת לראות F או C
4. **מצבי בדיקה**
לחיצה קלה על הלחצן האדום יעביר מצב מ WB ל DP או למצב רגיל יבש - NUALL
מצב - WET BULB TEMPERATURE WB
מצב DP DEW POINT TEMPERATURE זה
מצב NULL DRY BULB TERMERATURE זה
5. **לחצן MIN /MAX** - לחיצה יעביר למצב הבא מרגיל ל MAX ול MIN ושוב לרגיל
6. **תאורת מסך**
לחיצה ארוכה על לחצן HOLD תאורת מסך עובדת ולחיצה ארוכה נוספת תאורת המסך כבויה
7. **החזק מצב HOLD** - לחיצה קלה על לחצן ה HOLD יעביר למצב HOLD ולחיצה נוספת תשחרר ממצב HOLD
8. **סוללה חלשה** - יופיע התראה על המסך - סימון סוללה

חיבור לבלוטוס עם אפליקציה METER BOX PRO

לקבלת תוצאות מדידה על גרף של טמפרטורה ולחות על ציר הזמן יש להוריד את האפליקציה meter box pro ולבחור את מספר הדגם של המכשיר Zi-7740

9. המוצר והרגש במיוחד חייבים להיות נקיים - אסור לנקות בעזרת תרסיס ניקוי
10. יש לשמור את המוצר בטמפרטורה ולחות החדר